

MAINTIEN DU VIGNOBLE EN TERRASSES

Périmètre prioritaire C, Clavau et Tous-les-Saints

Avant-projet

8

Murs
Constats dans le sous-périmètre C1

Etat octobre 2012

Echelle 1:1'000



Situation du sous-périmètre C1



Légende

Etat des murs, constats octobre 2012

- C1: Couvertines poussées en dehors, dégâts au couronnement
- C2: Déformation, couvertines et partie supérieure du mur poussé en dehors
- M3: Déformation, milieu du mur poussé en dehors, « ventre »
- M4: Déformation, pied du mur poussé en dehors
- M5: Effondrement partiel ou total
- K: Besoin d'entretien par pierres de calage
- Non pierres sèches
- Mur en bon état

-  Bisse de Clavau
-  Sous-périmètre C1
-  Autres murs

Longueurs par constat

Constat	Longueur
Bon état:	2'824 m
C1:	4'285 m
C2:	172 m
M3:	795 m
M4:	281 m
M5:	10 m
K:	397 m
NPS:	76 m
Total:	8'900 m

0 50 100 Mètres 1:1'000

