



St-Maurice Défilé

Murs apparus lors des travaux
d'assainissement de la falaise

(14 avril 2003)

J.-C. Moret

15 avril 2003

Caractéristiques du site:

SAINT-MAURICE, distr. de Saint-Maurice
Défilé, travaux d'assainissement de la falaise


Coordonnées:: CNS 1304, env. 566'430/119'100; altitude: env. 410 m.

Intervention du 14 avril 2003

Mandataire: Bureau TERA Sàrl, Sion

Responsable sur place: J.-C. Moret

Documentation photographique et rapport d'intervention transmis à l'archéologie cantonale en avril 2003



Extrait de la carte au 1:10'000 avec la localisation des murs repérés en avril 2003 (cercle indiqué par une flèche)

Tronçons de murs apparus au niveau du défilé à l'occasion des travaux d'assainissement de la falaise

14 avril 2003

Sur demande de l'archéologue cantonal, nous nous sommes rendus sur place en date du 14 avril 2003 pour contrôler les murs apparus à l'occasion des travaux de déboisement motivés par l'assainissement de la falaise de St-Maurice.

Les deux tronçons de mur signalés par les forestiers chargés de la purge de la paroi de rocher sont situés au-dessus de la route cantonale, au niveau du défilé de St-Maurice, entre le débouché nord de la ville et le parking de la Grotte aux Fées. Ils étaient encore clairement visibles avant les travaux de déboisement, particulièrement le tronçon sud qui fait face à la ville de St-Maurice.

Il s'agit de 2 tronçons de murs construits en gros appareils grossiers et liés au mortier de chaux. Ces murs sont implantés directement à l'aplomb de la falaise dominant la route, au débouché d'un petit couloir qui aboutit à cet endroit. Ces 2 tronçons, en partie ruinés, devaient participer d'un même mur à l'origine (la partie centrale a disparue). Les contrôles effectués in situ ont permis de constater qu'il ne s'agit pas d'éléments de fortifications mais de simples murs de soutènement destinés à bloquer le terrain et à prévenir d'éventuels glissements des matériaux suspendus au-dessus de la route.

Ces murs figurent sur un plan des fortifications Dufour non daté, mais relevé probablement en 1892¹. Ils participent des travaux de consolidation et d'aménagement effectués au XIXe siècle pour sécuriser la route cantonale dans le cadre des réaménagements motivés par la fortification du défilé.

Le mur situé au sud présente une élévation d'environ 6 m de hauteur et comporte plusieurs traces de réfection (appareillages différents). Il présente un arc de décharge à mi-hauteur, qui surmonte un trou rectangulaire destiné à permettre l'écoulement des eaux d'infiltration. Un second trou rectangulaire, de plus petite dimension, est également visible dans la partie supérieure de la maçonnerie.

Le mur nord, partiellement ruiné, présente une élévation maximale d'environ 2,5 m. Il ne comporte aucune ouverture ni aucun aménagement sur sa face. L'amorce d'un arc de décharge orienté perpendiculairement à la face du mur est visible latéralement du côté nord, à moitié enfoui sous les sédiments. Cet arc est situé derrière le mur contre lequel il prend appui. Il a visiblement servi à asseoir une petite terrasse horizontale dans la pente, peut-être en relation avec les fortifications Dufour (terre-plein ou banquette de tir dominant la route ?).

L'intérêt de ces murs est faible, dans la mesure où ils sont bien connus et cartographiés de longue date. Le responsable des travaux de purge du rocher nous a assuré qu'il était prévu de les conserver en place, moyennant quelques travaux de consolidation.

TERA Sàrl
Jean-Christophe Moret

¹ d'après *Forts et Fortifications de la Suisse*, éd. Payot, 1992, p. 118.



Plan des fortifications Dufour, sans date, probablement relevé en 1892 (tiré de Forts et Fortifications en Suisse, Payot, Lausanne, 1992, p. 118). Les tronçons de murs repérés en avril 2003 correspondent aux vestiges des maçonneries indiquées par la flèche blanche.



Détail du tronçon de mur sud avec l'arc de décharge et les trous ménagés pour permettre le drainage du terrain



Détail du tronçon de mur nord avec le départ de l'arc de décharge situé à l'arrière



Vue en contre-plongée. Le mur sud est à gauche. Noter le couloir débouchant de la pente



Situation générale des deux tronçons de murs
(14.04.2003)



Détail du tronçon de mur nord