



# **SION - ville**

## **maison av. Ritz 16, parcelle no. 427**

Surveillance archéologique des tranchées effectuées en vue de l'assainissement des fondations de la maison, octobre 2002

P. Gibut, A. Antonini

Le 17 décembre 2002

### **Circonstances:**

Le bureau TERA a été mandaté par l'archéologue cantonal, M François Wiblé, pour un constat archéologique lors du creusement des tranchées le long des façades de la maison située dans l'angle formé par l'av. Ritz et la rue de Savièse.

Cette observation succincte a été réalisée entre le 4 et le 6 novembre par P. Gibut, O. Paccolat et A. Antonini.

### **Situation générale :**

Les tranchées ont été effectuées à l'aplomb des façades Nord et Ouest dans le but d'assainir le 1er niveau de caves.

### **Constat :**

Sur les deux façades, on constate un rehaussement considérable du niveau d'utilisation depuis la construction du bâtiment au XVI<sup>e</sup> siècle. Au nord, le niveau d'origine se situait env. 1.50 m plus bas que l'actuel niveau de la rue ; à l'ouest (à côté de la porte), 1.00 m plus bas. L'ancien niveau est marqué en façade par un ressaut de maçonnerie (10 cm sous le seuil de la porte en façade ouest).

À l'origine, l'accès à la maison se situait dans la façade occidentale, par la porte arquée dont la « clef de l'arc » est datée de 1538. Après le rehaussement du niveau de la rue de Savièse, cette porte a été bouchée sur ses 84 cm inférieurs ne laissant visible que l'arc réutilisé comme fenêtre. L'accès est transféré en façade Nord. Ce rehaussement du niveau extérieur a dû intervenir après la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, mais avant le début du XIX<sup>e</sup> siècle, si l'on se réfère aux dessins d'un anonyme daté de 1785 (voir Vallesia XXIV (1969), planche XIII) et de M de Torrenté (ibidem, planche XIV).

En façade Nord, on constate une différence de maçonnerie entre la moitié est et ouest des fondations. La maçonnerie Ouest vient buter contre une maçonnerie plus ancienne en petits boulets (= maçonnerie Est) qui, à l'origine, formait un angle en direction Nord (vers le rempart). Seules les traces d'arrachement sont restées visibles ; la suite du mur orienté nord-sud pourrait être conservée sous la route. À l'extrémité orientale de la maçonnerie Ouest, un dévaloir (largeur 90 cm) a été aménagé dans l'épaisseur du mur. Cette ouverture fait penser à une fenêtre de cave, dont l'intérieur se situerait au nord de l'actuelle façade.

Les fondations du bâtiment sont implantées dans une couche très épaisse de limon jaune compact avec quelques rares inclusions de cailloux.




Fig.1 Sion, av. Ritz 16, façade ouest, détail de la porte

Avenue du RITZ



728



Fond de Fouille  
522,45 m

trouoir  
524,20 m

seuil  
523,78 m

427

11385

429

426

425

729

423

152 m

422

163

421

523,59 m  
1254

Rue

420

de 153

Service

